

3.0TDI BKS Keine leistung

Beitrag von „T-REG91“ vom 4. Januar 2018 um 23:53

das mit dem LMM habe ich auch schon versucht, keine veränderungen. Kurz danach kam auch sofort die fehlermeldung wegen LMM. Die Unterdruckschläuche werde ich noch kontrollieren.
Danke