

Restdruckhalteventil vorne T1 BJ 2003 abgebrochen

Beitrag von „artosart“ vom 5. Januar 2018 um 13:09

Hallo,

muss noch anmerken, dass für Einbau Ersatzteil ein Drehmomentschlüssel vorhanden ist, mit dem die vorgeschriebenen 10Nm eingehalten werden können.

Keep cruising

Gerald