

Benzinzufuhr unregelmäßig

Beitrag von „minimaxler“ vom 6. Januar 2018 um 06:01

Bei mir war es die Kraftstoffzusatzpumpe.

Wurden aber gleich beide beide gewechselt mitsamt den relais.

Kostenpunkt: 1250,00€

Gruß Ingo