

Luftfahrwerk Probleme

Beitrag von „bamboo“ vom 6. Januar 2018 um 15:40

Hallo,

ein Frohes Neues Jahr, ich hatte gedacht das sich einer meldet aber bist heute leider nichts.

Ich habe heute ein neuen Steuerblock ein gebaut aber leider nur mit leichten erfolg.
Der dicke steht rechts immer tiefer als Links egal wie ich den einstelle 😞

hat vielleicht jemand noch eine idee?

Schöne Grüsse

Carsten