

## 3.0TDI BKS Keine leistung

Beitrag von „becker300“ vom 8. Januar 2018 um 00:41

[Zitat von T-REG91](#)

das mit dem LMM habe ich auch schon versucht, keine veränderungen. Kurz danach kam auch sofort die fehlermeldung wegen LMM. Die Unterdruckschläuche werde ich noch kontrollieren. Danke

Dann wird die Ursache wahrscheinlich am Turbo oder dessen Ansteuerung liegen. Um dies zu Testen ist ein Diagnosegerät aber fast unausweichlich.

Es seih denn, er bekommt keinen Kraftstoff in ausreichender Menge. Oder es fehlt an Luft, was aber selten ist.