

Moin aus der Heide

Beitrag von „Dominic“ vom 10. Januar 2018 um 12:36

Moin,

Mark hatte schon einmal gepostet:

Kurz gesagt: Anpassungskanal 4 im Steuergerät Standheizung (18) mit VCDS von 1 auf 0 anpassen, Codierung bestätigen- fertig!

So haben wir das bei meiner Werkstatt gemacht, ging für lau, der Kollege hat auch gleich das Radio mitprogrammiert für Navieingabe beim Fahren und das Spezialmenu... Brauch ich nicht, aber es hat ihm Spass gemacht.

Ich würde auch vorschlagen es einfach mal auszuprobieren, ob es beim alten T1 wirklich geht weiss ich nicht.

Cheers , Dominic