

Benzinzufuhr unregelmäßig

Beitrag von „martin vr6“ vom 10. Januar 2018 um 20:56

Es war die linke Pumpe, klemmt oder elektr. defekt. Jetzt völlig logisch: rechts pumpt nur bis ca halbvoller Tank. Wenn vollgetankt ist, merkt das rechts und schaltet ab nach 10s. Die Krux ist das links Benzin-Durchgang von Rechts hat und der freundliche alles unmögliche gesucht hat. Also beim liegenbleiber mit Motor aus nach 10s nach dem Voll-Tanken: Abpumpen bis Füllstand niedrig ist und nur rechts pumpt. Der freundliche hat mit VW-Wolfsburg eine Woche gesucht!!
Gruß Martin