

# **V6 239 PS Motor nur 70 Grad**

**Beitrag von „LiveOnStage“ vom 13. Januar 2018 um 07:05**

Zur Info...

Thermostat war defekt und der Motorlüfter lief dann wohl die ganze Zeit.

VG