

Heizung defekt!?

Beitrag von „mark1“ vom 15. Januar 2018 um 20:34

Das hatte ich bei meinem T1 auch- da war der Temperaturgeber des Klimaverdampfers aus der Halterung gerutscht: Verdampfer vereist...

Dazu gibt es eine TPI von VW :

TPI Nr.: 2015512/4

Klimaanlage - diverse Funktionsbeanstandungen Freigabedatum: 19.01.2010

Kundenaussage / Werkstattfeststellung

1. Nach längerer Fahrzeit ist fast kein Luftaustritt an den Ausströmerdüsen vorhanden, obwohl der Gebläsemotor deutlich hörbar läuft (Grund ist eine Verdampfervereisung).
2. Keine Kühlleistung vorhanden.
3. Klimaanlage hält die vorgewählte Temperatur nicht konstant.
4. Nach längerer Fahrtzeit lässt die Heizleistung deutlich nach.

Technischer Hintergrund

1. Der Geber für Verdampfer Temperatur -G308- ist aus seiner Arretierung gerutscht und hängt lose im Fußraum.
2. Der Geber für Verdampfer Temperatur -G308- zeigt abweichende Temperaturwerte an.

Maßnahme

1. Bitte prüfen Sie, ob der Geber korrekt arretiert ist- (in der Mitte hinter dem Klimabediengerät ca. auf Kniehöhe Fahrer)
2. Bitte prüfen Sie die Temperaturwerte über die ? Geführten Funktionen - Klimaanlage Climatronic mit 2 Zonenregelung (4 Zonenregelung beziehungsweise manuelle Klimaanlage) - Temperaturfühler prüfen. Wenn die Messwerte nicht den Vorgaben entsprechen, ersetzen Sie bitte den Geber für Verdampfer Temperatur.

Erstmal würde ich aber die Wassertemperaturen checken, ob das Kühlerthermostat richtig arbeitet...

Gruss
Mark