

Mahlendes Geräusch aus Antriebsstrang

Beitrag von „Thotti“ vom 17. Januar 2018 um 07:15

Ich habe gleiches Phänomen:

Im Schubetrieb ohne Last ein mahlendes Geräusch "von irgendwo".

Getriebe wurde gespült, keine Späne, daran lag es nicht.

Ich habe das Verteilergetriebe in Verdacht.

Muss aber noch jemanden finden, der sich das mal anschaut.

Eventuell könnte es auch die Kardanwelle sein?