

Wasser im Fussraum

Beitrag von „Nero25“ vom 18. Januar 2018 um 10:48

Hallo,

habe das selbe Problem wie schon oftmals beschrieben. Wasser im Fahrer- und Beifahrerfußraum.

Habe daraufhin die 2 Stopfen im Wasserkasten vorne links und rechts kontrolliert. Links fehlte der Stopfen schon und Loch war frei, rechts war der Stopfen noch drin und verstopft.

Habe diesen Stopfen dann auch direkt draussen gelassen und den Wasserkasten gereinigt.

Dann habe ich noch die Gepäckträgerschienen auf dem Dach abmontiert und alles neu abgedicht.

Schlauch für Scheibenwischwasser hinten ist auch dicht.

Ablauf Klima Kondenswasser ist frei.

Das angeklebte und geschraubte Blech wo auch das Loch für den Klima Kondenswasserablauf ist, habe ich auch von innen neu abgedichtet, außen allerdings nicht.

Ist dann auch erstmal wieder abgetrocknet, jetzt ca. 2 Wochen später wo wir ordentlich Schnee haben ist es vorne links und rechts allerdings wieder extrem nass. Die Dämmmatte hat sich erneut wieder extrem mit Wasser voll gesaugt.

Der Teppich vorne ist schon seit das Problem entdeckt wurde draußen und ich bin in den letzten 2 Wochen auch ohne rumgefahren.

Hat eventuell jemand noch eine andere Idee wo das Wasser herkommen könnte?

Ist übrigens ein R5 Bj. 2005, ohne Schiebedach...