

Bremsassistent - Werkstatt aufsuchen

Beitrag von „minimaxler“ vom 19. Januar 2018 um 15:40

Hallo

Mein Touareg bringt obige Fehlermeldung mit dem ASP - Zeichen

Mit VCDS Fehler ausgelesen mit folgender Meldung:

02054-Steuergerät für Quersperren (J647)

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

1 Fehler gefunden

02035 - Hallgeber 1

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

Was ist in diesem Fall zu tun bzw. zu reparieren?

Vielen Dank

Gruß Ingo