

Wenn er kalt ist macht er komische Geräusche

Beitrag von „coala“ vom 19. Januar 2018 um 18:11

Servus,

viel gibt die Beschreibung ja nicht her an Details (evt. mal ein Video mit dem Geräusch einstellen), aber evt. könnte das der Zuheizer sein(?). Ein tikerndes Geräusch, das nach dem Zünden der Flamme in eine Art turbinenartiges Rauschen übergeht. Gut hörbar außerhalb des Fahrzeugs und lokalisiert im Bereich im Bereich unterhalb des Fahrersitzes + am linken Kotflügel.

Grüße
Robert