

Wg. Nebelscheinwerfer bei der HU durchgefallen

Beitrag von „coala“ vom 20. Januar 2018 um 13:26

[Zitat von bamboo1987](#)

[...] Bis und mit Modelljahr 2006 ist es tatsächlich hinten über die Hauptscheinwerfer gekoppelt [...]

Servus,

aber nur dann, wenn die Nebler im Gehäuse der Hauptscheinwerfer sitzen und nicht in der Frontschürze verbaut sind.

Grüße
Robert