

Wg. Nebelscheinwerfer bei der HU durchgefallen

Beitrag von „Kameltreiber“ vom 21. Januar 2018 um 18:28

Es hat geklappt! Allerdings musste der Nebler vorher ausgebaut werden, da das Plastikstellgetriebe defekt/asgeleiert war... warum eigentlich???

Hab ca. 10 Min. gedauert.

Morgen geht's wieder zum TÜV und wehe, es gibt Gemecker! ;o)

Herzlichen Dank an alle Tippgeber!