

# **Kombiinstrument von Touareg Facelift in den alten Touareg einbauen - hier die Info's**

**Beitrag von „mark1“ vom 23. Januar 2018 um 20:44**

Da wurde zwischendurch (ich meine 2007) der Can-Bus Standard im ganzen Fahrzeug geändert (GP läuft auf 2.0, VFL ist 1.x), die verstehen sich untereinander nicht. Du müsstest zumindest mal herausbekommen, ob Deiner schon "2.0 spricht", sonst kann es nicht funktionieren !  
Das Problem hatten schon diejenigen, die "nur" RNS510 statt MFD einbauen wollten...

Gruss

Mark