

Navi Update, Enttäuschung bei meiner Werstatt

Beitrag von „dolofan“ vom 25. Januar 2018 um 07:21

[Zitat von M20](#)

Hallo zusammen,

das mit der Abhängigkeit zwischen Kartenmaterial und Firmware würde mich auch mal genauer interessieren. Da scheint es - wie um das ganze Navi - ziemlich viele **Mythen und Legenden** zu geben.

Genau so ist es: Mythen und Legenden. Die *0534 war die erste richtig funktionierende Firmware, damit entgehen dir (IMHO) keine Features des Kartenmaterials. Allerdings ist die K0821 etwas schneller und ausgereifter. Solltest du die Möglichkeit haben, ein Update zu machen, machst du nichts falsch. Ich bin Mitte April bei euch im Ausland biggin: found type unknown dann könnte ich dir bei einem Kaffee die neue Firmware installieren.