

# **Problem mit dem Luftfahrwerk meines TII**

**Beitrag von „texas666“ vom 26. Januar 2018 um 00:34**

Moin Thomas.

Ich hatte Dir geschrieben das hier ein identisches Problem bei einem T2 besteht. Letztes Jahr gab es den Fehler nur bei Kälte und nun seit es kalt war permanent.

Meinst Du das bei Dir schlussendlich der Kompressortausch nicht nötig gewesen wäre?

Meinst Du, Deine Werkstatt würde ggf. noch mal den angelieferten Kompressorkit von Miesner bei mir verbauen?

Die Teiletauscherei mit original VW-Teilen ist schon frech teuer....

Besten Gruß

TEX