

Lautes Pfeifen

Beitrag von „rebell“ vom 26. Januar 2018 um 06:40

Problem gelöst!

Endlich bin ich dieses nervige Pfeifen los, das in letzter Zeit doch spürbar lauter wurde.

Es war letztlich die Kardanwelle hinten, bzw, das Mittellager.

Ich hatte dieses vor etwa 2 Jahren gewechselt, mit einem Rep Satz von Meyle.

In einem anderen Forum hatten andere nach diesem Tausch ein ähnliches Pfeifen.

Gestern habe ich die Welle komplett gegen eine Austauschwelle aus dem Zubehör getauscht, und Ruhe ist.

Er fährt sich insgesamt auch ruhiger, absolut keine Vibrationen spürbar, echt Top!