

Seitenscheibe hinten links gleitet nicht rumpelt eher beim runterfahrn

Beitrag von „Xlookup“ vom 27. Januar 2018 um 12:03

Hallo,

meine Seitenscheibe auf der Fahrerseite hinten macht leider beim Herunterfahren komische Geräusche :sie rumpelt eher als dass sie gleitet.

Nun zu meiner Frage ist das etwas was man einfach beheben kann? Wenn ja, kann mir einer einen Tipp geben wie?

Ich fahre einen T2 Baujahr 2014 als Hybrid

Ich bin für jeden Tipp dankbar

Grüße an alle

Marcus