

Seitenscheibe hinten links gleitet nicht rumpelt eher beim runterfahrn

Beitrag von „Todi“ vom 27. Januar 2018 um 15:53

Servus Marcus,

sofern du durch den Fensterspalt keine Fremdkörper entdecken kannst die für die Geräusche verantwortlich sind, wird dir leider nichts anderes übrig bleiben als die Türverkleidung zu demontieren und die Mechanik auf Fehler zu untersuchen.

Hier kannst du dir einen groben Überblick verschaffen, wie es hinter der Türverkleidung aussieht:

https://nemigaparts.com/cat_spare/etk...oua/748/839600/

Bei Erwin (<https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do>) bekommst du weitere Infos dazu (kostenpflichtig).

Wenn es keine Fremdkörper sind, tippe ich auf einen schadhafte Seilzug des Fensterhebers. Ich hab es schon des Öfteren gesehen dass einzelne Fasern gerissen waren und die Mechanik blockiert haben. Zum Ölen oder Schmieren gibt es beim Fensterheber jedenfalls nichts.

Gruß

Todi