

AFS ohne Funktion

Beitrag von „SFL“ vom 28. Januar 2018 um 10:44

Hallo Leidensgeplagte,
nun hat es mich auch erwischt -> AFS ohne Funktion -> Sensor Schwenkposition links defekt/sporadisch

Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem und statischem Kurvenlicht 7L6941015/016 CM

Der linke Scheinwerfer leuchtet ca. 45 Grad nach links, der rechte leuchtet schnur geradeaus, allerdings ist das Leistungsteil fürs Kurvenlicht rechts durchgebrannt.

Der Schwenkmotor für das Kurvenlicht ist austauschbar, und mit drei Schrauben im Scheinwerfer verbaut, aber woher bekommt man so einen Schwenkmotor ?

Da ich zuletzt keinen Zugriff auf das AFS-Steuergerät mehr hatte (gekauft VCDS Vollversion), habe ich das AFS-Steuergerät bereits gewechselt.

Dieses ist hinterm Cockpit überm Tunnel verbaut, weswegen das gesamte Cockpit-Unterteil demontiert werden muss.

Wer Fragen betreffend das austausches hat, kann sich gerne melden.

Aktuell habe ich Xenonscheinwerfer ohne Kurvenlicht verbaut, welche ich aber nur leihweise zur Verfügung gestellt bekommen habe.

Diese funktionieren aber einwandfrei.

Letztendlich bräuchte ich jetzt nen Schwenkmotor fürs Kurvenlicht links, und ein Leistungsteil fürs Kurvenlicht rechts (7L6941330), oder einen kompletten Satz Scheinwerfer.

Bei einem kompletten Satz Scheinwerfer wäre mir mittlerweile auch egal, ob Xenon oder normal und ob mit Kurvenlicht oder ohne.

Für Tipps oder andere Hilfestellungen wäre ich echt dankbar.....

Gruß
Stephan