

# Wasser im Fussraum

**Beitrag von „bizkit“ vom 28. Januar 2018 um 12:48**

Dämmmatte zerschneiden hatte ich auch schon überlegt.

Erleichtert auch das trocknen.

Dann muss sicher der Sitz raus, Einstiegsleiste mit dem Unterteil B-Säule und A-Säule Unterteil.

Wie ist der Teppich denn unter der Mittelkonsole beschaffen?

Die Stopfen des Wasserkastenablaufs sind beide raus, es kam auch kein Wasser.

Gruss

Marco