

Resonanzgeräusche

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 16. Februar 2005 um 13:25

Zitat von IT-CS

So nun hat sich WOB nach einer angesäuerten E-Mail über meinen Händler gemeldet.
Zitat: WOB geht diesem bekannten Mangel nicht mehr nach und behauptet nun, das ist Stand der Technik beim R5. 🙄

Ich bin mehr als sauer, das ist das größte Armutszeugnis was sich ein Hersteller ausstellen kann. In meinem Schalter Modell 2004 war kein Dröhnen. War der Stand der Technik 2004 besser? 🙄🙄

Falls sich WOB nicht eines besseren besinnt, werde ich garantiert keinen VW mehr kaufen, ob für 10.000.- oder 60.000.- €. Bin echt sauer 🙄

Gruß, Jörg

Hallo,

Norbert freut sich auf Arbeit und bestimmt auf jede Menge Ertragspotential!:D

Gruß