

# Wasser im Fussraum

**Beitrag von „bizkit“ vom 31. Januar 2018 um 18:04**

Heute bei Regenfahrt konnte ich definitiv die Ursache sehen.

Es rinnt aus der Dichtfläche des Bleches.

Vermutlich ist das immer ein Mix aus Kondenswasser und Regenwasser wenn die Straße nass ist.

Ich hoffe das Ruhe ist wenn ich die Stelle von innen abdichte