

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „macko“ vom 31. Januar 2018 um 19:53

Servus,

mit dem vorderen Ablaufventil ist die Gummitülle im Ansaugrohr zwischen Luftfilterkasten und dem Ende hinter dem Kühlergrill gemeint, ungefähr mittig, im Knie wie du schreibst. Dazu gibt es ein TPI von VW, allerdings nicht für alle TII... 🤖 😞

Gruß

Marco