

Neues RNS510 7L6 035 680 BX und VW FSE Bluetooth Modul 7P6 035 730 M liegt hier ...

Beitrag von „heland“ vom 1. Februar 2018 um 17:43

[Zitat von heland](#)

Nach dem im März die Kombination mit einem iPhone 6 letztlich problemlos funktioniert, habe ich jetzt mit Erwerb eines iPhone 7 das Problem dass keine Bluetooth Verbindung aufgebaut wird. Hat da jemand schon Erfahrung.

Leider noch kein sachdienlicher Hinweis. Hat sich denn da mit den Protokollen etwas geändert? Muss ich womöglich mir wieder ein iPhone 6 kaufen?