

Keine Verbindung zum RNS510

Beitrag von „Pospo“ vom 2. Februar 2018 um 13:28

Hallo,

Seit einer Woche hat mein Dicker über Nacht keine Batterieleistung mehr.

Mein RNS510 hat auch keine Verbindung zum CAN Bus mehr.

Nach dem Laden der Batterie hält diese nur eine Nacht.

Kann mir jemand helfen?

Gruß und Danke

Pospo