

# Keine Verbindung zum RNS510

**Beitrag von „Pospo“ vom 2. Februar 2018 um 14:09**

Vielen Dank für die schnelle Antwort,

Batterie ist erst ein Jahr alt.

Lichtmaschine bringt 13,8V. Denke auch OK

Denke es liegt dann am Türschloss hinten links, daß spinnt seit geraumer zeit.

wie bekomme ich die Verbindung zum Radio wieder hin?

Gruß Pospo