

Freisprecheinrichtung aktivieren

Beitrag von „mark1“ vom 3. Februar 2018 um 13:36

Das S8 kann rsap (mein Sohn hat es, kann sich connecten), sollte also ohne Wechsel des SG funktionieren...

Bei mir hat bei einem anderen Telefon auch das Löschen aller Profile im 510 die Lösung gebracht- kann ich wärmstens empfehlen..

Gruss

Mark