

fehlerhafte Bedieneinheit Luftfahrwerk

Beitrag von „macko“ vom 3. Februar 2018 um 22:08

Servus Todi,

beim TII hast du Recht, aber wenn mich nicht alles irrt, klipst im TI die Schaltereinheit nach unten raus. D.h. Mittelarmlehne raus und dann langsam nach vorne arbeiten. Ist bestimmt in 20 Minuten erledigt.

[oli](#)

Im Forum gibts da auch Beiträge darüber, hauptsächlich in Verbindung mit Wechsel der Dekorblenden.

Einfach mal ein bisschen die Suchfunktion quälen...

Gruß

Marco