

Nicht sehr Aufbauend !

Beitrag von „klewi“ vom 4. Februar 2018 um 15:31

Hallo Hallertauer,

da ist Text verlorengegangen.

Kühlwasserthermostat mußte getauscht werden.

In den letzten Wochen hatte ich immer wieder Ausfall des Kurvenlichts. Die Werkstatt meinte Scheinwerfer tauschen.

Nach dem Studium der Beiträge im Forum habe ich den Scheinwerfer ausgebaut und das Xenon-Steuergerät abgenommen.

Und siehe da, dahinter war eine Klammer des Brenners lose und hatte an einem Kabel geschabt, ein Hauch von Kupfer war zu sehen.

Etwas Isolierband und alles war wieder gut. Seitdem klappt es wieder.

Und dank der guten Tipps aus dem Forum 800€ gespart.

Sicherlich im Unterhalt kein billiges Auto, alleine vom Verbrauch und vom Reifenverschleiß.

Aber der hat ja nach Liste auch mal 90.000 € gekostet, und das vor 12 Jahren.

Insgesamt bleibt das bisher dank der guten Tipps im Forum alles im Rahmen.

Also die Anmeldung im Forum habe ich nicht bereut, die war das beste was ich machen konnte.

Weiter viel Spaß mit deinem Dicken!

Herzliche Grüße aus dem kalten Oberbergischen!

Dieter