

Keine Verbindung zum RNS510

Beitrag von „Posp“ vom 5. Februar 2018 um 07:47

Vielen vielen Dank,

nach abklemmen des Massepools am Abend und anschließen der voll aufgeladenen Batterie am Morgen sind alle fehler behoben. Werde heute oder morgen nochmal VCDS anschließen, die Fehler löschen und danach mit einer Amperezange den Ruhestrom messen. Denke aber das alles behoben ist da mein T schon 12 Stunden in der Garage stand und die Batterie immer noch voll ist. Denke ich habe die Innenraumbeleuchtung längere Zeit angelassen und die Batterie leergenedelt, vermutlich haben sich manche Steuergeräte aufgehängt und durch das abklemmen der Batterie und wiederanschließen einen Reset durchgeführt.

Ich Danke allen die mir bei meinem Problem geholfen haben.

Super Idee mit dem Forum der Touareg-Freunde da der 😊 mir so nicht weitergeholfen hätte.

mfg

Posp👍