

# Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „wasi67“ vom 9. Februar 2018 um 10:02

Guten Morgen zusammen

Ich habe letzten Samstag an meinem T2 EZ:06/2013 die Xenon - Gasentladungslampen getauscht.

Dabei musste ich den Luftfilter ausbauen und habe festgestellt, dass auch bei mir in der Vergangenheit Wasser in den Luftfilterkasten gelangt ist.

Beim herausziehen des Luftfiltereinsatzes haben sich die untersten Lamellen quasi aufgelöst und sind nur noch nach unten gerieselst.

Vieles von diesem Material, lag noch unten im Gehäuse. Wieviel davon bereits angesaugt wurde, kann ich nicht sagen.

Ich hoffe nicht zu viel. Da ich Montag früh eine längere Fahrt vor mir hatte, habe ich mir nur schnell einen neuen Einsatz geholt und eingebaut.

In den nächsten Tagen werde ich, wenn ich mehr Zeit habe, nochmal zu meinem 😊 gehen und ihn Mal zu dem Thema interviewen.

Meinen T2 habe ich vor 8 Monaten mit 75000km gekauft. Dabei wurde noch ein Kundendienst durchgeführt.

Produktionsdatum des Luftfilters ist allerdings der 29.10.2012

War also immer noch der Erste Filter. Auch das spricht, finde ich dafür, dass VW die Sache nicht sehr ernst nimmt.

Wünsche euch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende

Gruß

Wasi