

4 steuergeräte gleichzeitig defekt?

Beitrag von „Vw-Fahrer1003“ vom 11. Februar 2018 um 10:40

Servus Leute,

Das Problem ist gelöst, tatsächlich ist Wasser in das Fahrzeug eingedrungen und hat sich Fußraum Fahrerseite gesammelt. Dadurch ist das kleine Braun-rote Kabel abgebrochen.

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Viele Grüße

Robin