

Heckstoßfänger-Unterteil lose/großes Spaltmaß beidseitig

Beitrag von „Thotti“ vom 11. Februar 2018 um 13:32

Habe ich bei meinem auch. Offenbar leiden die Halteclips unter Altersschwäche.
Bin aber aktuell zu faul das zu beheben.