

Heckstoßfänger-Unterteil lose/großes Spaltmaß beidseitig

Beitrag von „ortenauer“ vom 11. Februar 2018 um 14:13

[Zitat von Thotti](#)

Habe ich bei meinem auch. Offenbar leiden die Halteclips unter Altersschwäche.
Bin aber aktuell zu faul das zu beheben.

Danke für Info
werde es morgen machen lassen auf Garantie
habe ja den Dicken erst 1,5 Monate