

Heckstoßfänger-Unterteil lose/großes Spaltmaß beidseitig

Beitrag von „coala“ vom 11. Februar 2018 um 15:11

Servus Rene,

kein Problem - und danke dass du es sportlich siehst 🙌 Habe eben mal bei meinem Fahrzeug nachgesehen, da gibt es diesbezüglich keine Auffälligkeit. Die beiden Einzelteile sitzen fest und das Spaltmaß ist umlaufend gleichmäßig gering. Ich habe allerdings das R-Line Exterieur und da sieht das untere Teil etwas anders aus. Hoffe mal, dass es bei euch "nur" die Clips sind und nicht etwa die Wärme der Auspuffendrohre nach dem Abstellen (evt. im Anschluss an einen DPF-Regenerationszyklus) zu einer dauerhaften Verformung geführt hat. Halt uns bitte auf dem Laufenden, was beim Freundlichen rausgekommen ist.

Danke und Grüße

Robert

[Diffusor 7P RLine MJ2015.jpg](#)

P.S.: Jaaaa ich weiß, er müsste mal wieder gewaschen werden 🙌