

Heckstoßfänger-Unterteil lose/großes Spaltmaß beidseitig

Beitrag von „ortenauer“ vom 12. Februar 2018 um 11:30

[Zitat von Thotti](#)

Habe ich bei meinem auch. Offenbar leiden die Halteclips unter Altersschwäche.
Bin aber aktuell zu faul das zu beheben.

Hallo zusammen Thotti,
hatte recht der halte Clip war nicht recht drin und verbogen wurde vom Freundlichen gleich
freundlich erledigt
Gruß Rene