

# Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „Basti46120“ vom 13. Februar 2018 um 14:50

[Zitat von touakrid](#)

Hallo. Ich habe bei meinem Austausch der Gasfedern den Dachhimmel bis zur B- Säule abgeseht. Solche Gummistopfen sind mir dabei nicht untergekommen, nur die kleinen Plastikschauben mit denen die Abdeckung der Federn befestigt ist, das Dachblech ist ja aus zwei Lagen aufgebaut zwischen denen die Federn liegen. Es kann sich eigentlich nur um Stopfen handeln, für irgendwelche Löcher oder Schrauben. Wahrscheinlich sind sie nicht wichtig, allenfalls um das eventuelle Eindringen von Luft oder gar Wasser zu erschweren, aber das Dach ist ja komplett geschlossen. Stehen auf den Stopfen denn keine Teilenummern drauf?

Ja genau diese Plastikschauben mit den Sprengdübeln der schwarzen Abdeckungen li und rechts. Die hatte ich auch zu Entfernen.

Die 2 schwarzen Teile sind zwischen B und C-Säule rausgekommen, eher rechts plziert. Nein, Teilenummern sind nicht vorhanden. Die sind ca. Daumnagel groß und bis jetzt kein Wassereintritt, hängen des Himmels oder Windgeräusche bemerkt, also wohl wirklich verzichtbar.