

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „touakrid“ vom 13. Februar 2018 um 15:09

Das ist dubios. Haben die Stopfen unten an der flachen Seite eine Vertiefung, die eventuell auf den Kopf einer Schraube passen würde, oder sehen sie eher so aus als ob sie in einem gebohrten Loch steckten?