

Xenon leuchten zu tief beim 2.5 Bj. 2004

Beitrag von „Basti46120“ vom 13. Februar 2018 um 17:46

[Zitat von coala](#)

Warum hast du dann überhaupt gefragt, wenn es dich nun auf einmal doch nicht stört



Grüße

Robert

Den Gesetzgeber stört es nicht mehr, da alle Anforderungen erfüllt werden.

Nur ich würde gerne wissen, warum manchmal die LWR beim Starten wie gewohnt funktioniert und manchmal nicht. Und das alles seit dem Tausch der Brenner. Wie kann das damit zu tun haben??

Und es ist so, dass die LWR beim Einschalten des Lichts rauf runter fährt und manchmal nicht oder zeigt mir, dass da ein Stellmotor vielleicht nicht ganz richtig funktioniert bzw. müsste ich dann nicht eine Fehlermeldung erhalten?

Das wollte ich eigentlich fragen....