

# Keine Verbindung zum RNS510

**Beitrag von „Pospi“ vom 15. Februar 2018 um 09:32**

Hallo hier mein Status Bericht:

Batterie übernacht ab gehabt. Dann angeschlossen und mit vcds alle Fehler gelöscht.  
Funktioniert alles wieder.

Ruhestrom wie beschrieben gemessen, ist bei 0,02 Ah.

Batterie gemessen und einen Abfall in 24 Std. von 0,1V.

Einzigster Fehler: bei Einschub einer Navi-DVD hängt sich mein RNS510 auf und die DVD lässt sich nur durch einen Reset und gleich danach mit Eject entfernen.

Also keine Navigation mehr, da auf der festplatte auch nichts mehr ist.

Vielleicht kann mir da noch jemand helfen, ansonsten alles Perfekt und vielen Dank für die super schnelle Hilfe.

Pospi