

Nach Wechsel des Zuheizers läuft die nachgerüstete Standheizung nicht mehr

Beitrag von „Cevin76“ vom 19. Februar 2018 um 10:42

Halle Touareg Kollegen,

ich kaufte vor 4 Jahren meinen Touareg V6 TDI Bj 12/07 mit einer nachgerüsteten Standheizung (Elektronik-Satz).

Nachdem letztes Jahr die Frischluftturbine sporadisch von alleine startete und meine Batterie leer sog, bestellte ich mir einen überholten Zuheizer von der Firma Compramas mit der gleichen Ersatzteilnummer und Index.

Nach Einbau und Entsperrung per VCDS lief der Zuheizer als solches wieder zuverlässig.

Doch meine T91 Nachrüstung startete nicht mehr, die Fernbedienung oder Vorwahluhr zeigten an das es eingeschaltet ist, doch es lief weder Zuheizer noch Gebläselüftung an.

Letztes Wochenende tauschte ich dann die T91 gegen die ThermoCall4, um einen möglichen defekt des alten Webasto Steuergerät auszuschließen, doch fast wie erwartet, das selbe Spiel, die ThermoCall schaltet ein, doch nichts läuft an.

Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?

NfG