

# Fahrwerksfehler mit nicht öffnendem Kofferraum

Beitrag von „donadi“ vom 20. Februar 2018 um 11:29

Hallo Martin,

die Ventile sind rein mechanische Teile mit einem Rückschlagventil. Wenn das System nun etwas Feuchtigkeit zieht, was nie komplett ausgeschlossen ist, kann es schon sein daß diese gefriert und die Kugel im Rückschlagventil daran hindert sich zu bewegen.

Diese Fälle treten im Winter schon öfter auf, sieht man auch an den Threads hier sobald die kalte Jahreszeit beginnt.

Bei der Heckklappe.... was ich mir höchstens vorstellen könnte ist, dass eine automatisch öffnende Heckklappe (hast du sowas?) bei einem Höhenfehler aussteigt, da der gespeicherte Öffnungswinkel ja an die Fahrzeughöhe angepasst wird. Keine korrekte Höhe - keine Heckklappe.

Ist aber nur meine magere Theorie.

Kommt der Fehler nach dem Löschen denn wieder?