

# Standheizung macht Innenraum nicht warm

Beitrag von „ED 005“ vom 23. Februar 2018 um 10:51

Hallo zusammen,

Ich fahre einen 2003er 2,5 R5 mit original Standheizung von VW (Webasto).

Seit einer Woche wird leider der Innenraum nicht mehr warm.

Die SH geht aber, man hört sie knistern und es gibt auch Abgasrauch; auch das Gebläse läuft auf auf Stellung "HE" nur wird es eben innen nicht warm im Stand - beim fahren wird das Wasser aber sehr schnell warm und auch der Innenraum.

Kann da ein Sperrventil defekt sein ?

Und wenn ja wo ist das verbaut oder hat jemand noch eine andere Idee ?

Ausgerechnet jetzt wo bei uns der Winter erst richtig beginnt &#128522;

Kann mir jemand weiterhelfen ?

Ciao Holger