

Standheizung macht Innenraum nicht warm

Beitrag von „Todi“ vom 24. Februar 2018 um 20:25

Die Teilenummer für die Zusatzwasserpumpe lautet 7L0 965 561

Gruß

Todi