

# ACC und Front Assist fällt aus.

Beitrag von „Mithrandir“ vom 27. Februar 2018 um 15:57

Moin,

[Zitat von Arndt](#)

...

Beim T1 FL sass der Sensor hinter dem VW-Logo. Da gab es nie Probleme.

Wenn man vom dort quasi serienmäßigen Totalausfall bei Temperaturen unterhalb von so -10 - -15°C, der vollkommen blödsinnig gelösten Verknüpfung mit der Getriebesteuerung (Schaltverhalten bei ACC Ausfall) und der bis heute von VW nicht erklärbaren Verknüpfung mit der Kühlerlüftersteuerung (Dauerlauf bei steifen Minusgraden wenn ACC Ausfall) mal absieht, magst du Recht haben.

Grüße,  
Jörg.