

Ausfall Hupe

Beitrag von „Basti46120“ vom 28. Februar 2018 um 14:05

[Zitat von coala](#)

Servus,na du bist gut, die Hupe sollte schon auch bei Minusgraden funktionieren - und tut es auch, wenn sie nicht defekt ist 😊 Einzig mögliches Szenario: Beide Hupen sind komplett mit Schnee oder Eis zugesetzt und dadurch schwingen die Membranen nicht. Aber vorgekommen ist das, soweit ich mich erinnern kann, hier im Forum noch nicht. Käme mal auf einen Versuch an, ob es bei Plusgraden (mal ne Weile in einer TG parken) wieder funktioniert. Man kommt ziemlich schlecht an die Dinger ran, eine Inspektion via Inaugenscheinnahme ist daher nicht so einfach.GrüßeRobert

Ja das hat mir der Freundliche heute auch am Telefon gesagt. Jedenfalls hat mir die Firma (darf man das hier schreiben?) Hella bereits zugesagt, dass mir kostenlos neue Fanfaren geliefert werden. Werde die einfach wieder tauschen. Denn VW unterstütze ich damit nicht ;-).Aber das mit der TG ist mir auch schon in den Sinn gekommen, werde ich heute oder morgen auch probieren!Dankeschön.