

Ausfall Hupe

Beitrag von „Basti46120“ vom 5. März 2018 um 11:20

Nun darf ich euch die erfreuliche Mitteilung machen:

Ich hatte meinen T1 in der Tiefgarage gestellt bei den Minusgraden, nach 3 Stunden Hupe probiert und sie brüllt wieder wie gewohnt. Seit dem funktioniert sie seit 5 Tagen wieder problemlos.

Ich habe beim Blick unter den Wagen gemerkt, dass die beim Ölwechsel den Unterschutz nicht richtig montiert hatten und nun jetzt ein Spalt offen ist, bei dem Spritzwasser in den Stoßfänger gelangen kann. Das war wohl passiert und das hat auch die Hupen dann zugefroren. Werde das ändern und wieder ordnungsgemäß montieren.

Danke trotzdem für eure Tipps!